Ref: MERIDAFP

Ficha de Producto

MODELO

Merida



DESCRIPCIÓN

Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y una hoja fija.

LÍMITES DE FABRICACIÓN

· Ancho: Desde 96 cm hasta 180 cm.
· Alto: Hasta 195 cm.

Nota: Consultar anchos y altos especiales.

CARACTERÍSTICAS

· Vierte aguas y perfil base para mayor estanqueidad.
· Antical a dos caras.
· Acabado en plata brillo, blanco y negro.
· Altura Total 195 cm.
· Tirador de serie: Asa.
· Equipada con cierre magnético.
· Sin guía inferior.
· Sistema de cierre y apertura sincronizado

MATERIALES

· Vidrio de seguridad termoendurecido de 6 mm.
· Herrajes y rodamiento: Poliamida y Zamak.
· Perfilería: Aluminio aleación 6463 o 6063.
· Patín inferior en material: Zamak.
· Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV y tratamiento fungicida.
· Perfil base en aluminio.

Cruce ST hasta 3 cm.
Cruce a medida hasta 1 cm.

Cálculo de entrada apróx.:
A/2 - 15 cm

Perfiles y accesorios (medidas en mm)



SOPORTE GUÍA D-2170



GUÍA SUPERIOR D-2170



PATÍN INFERIOR DEHLI SINCRO



PERFIL FIJO U D-2162



PERFIL PORTAIMÁN U D-2163



PERFIL BASE D-2155

Disposición a izquierda



Disposición a derecha



ENSAYOS

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14428 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES	MÉTODOS DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO	APTO
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas (4.2)	✔
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3)	✔
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina (4.4.2)	Resistente a la corrosión (4.4.2)	✔
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente (4.4.3)	✔
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos (4.4.4)	✔
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.6)	✔
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6)	✔
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua (4.4.7)	✔

Doccia Group®

Pol. Ind. San Nicolas Uno, nº34
41500 - Alcalá de Guadaira, Sevilla
info@docciagroup.com
954 038 390

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 02 MAMPARA CORREDERA
UNE-EN 14428 : 2016
MAMPARAS DE DUCHA